

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ผลจากการสำรวจและข้อร้องเรียน

สาเหตุของปัญหา	พื้นที่ประสบปัญหา								
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่สำนักงาน	-	-	-	-	-	/	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากปุ๋ยที่ใช้ทางการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากการทำปศุสัตว์	-	-	/	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ พบปัญหาน้ำเสีย
- ไม่พบปัญหาน้ำเสีย